



圖 5-65 環片外部 SJM 地盤改良情況 (1052 環)  
(摘自 大陸工程, 2003)






圖 5-66 外管切除封口焊接圖  
 (摘自 大陸工程, 2003)



圖 5-67 隧道內凍結管切除後情況




圖 5-68 第二階段混凝土澆置作業 (摘自 大陸工程, 2003)




圖 5-69 站體內牆水平測溫管位置圖  
 (摘自 大陸工程，2003)




圖 5-70 隧道上緣位置凍土斷面圖 (摘自 大陸工程, 2004)




圖 5-71 隧道中心位置凍土斷面圖 (摘自 大陸工程, 2004)




圖 5-72 隧道下緣位置凍土斷面圖 (摘自 大陸工程, 2004)




圖 5-73 隧道上緣斷面溫度監測結果  
(摘自 大陸工程，2004)




圖 5-74 凍土之溫度分佈圖  
(摘自 大陸工程，2003)




圖 5-75 隧道中心斷面溫度監測結果  
(摘自 大陸工程, 2004)




圖 5-76 隧道下緣斷面溫度監測結果  
(摘自 大陸工程, 2004)