計劃名稱:超大型積體電路中連接導線之銅材及障礙層微結構及特性研究計劃編號 NSC-88-2215-E-009-027

執行期限 87-08-01-88-07-31

計劃主持人:張 立 副教授 交通大學材料系 licahng@cc.nctu.edu.tw

一、中文摘要

濺鍍 100 nm 銅膜及 10 nm Ta/10 nm TaN 雙障礙層於矽晶片上,並於真空中 退火至 800 ℃ 四點探針量測電阻值之結果顯示至 700 ℃ 未有變化。利用電子 顯微鏡及 Auger 電子能譜儀觀察微結構與成分之變化,並探討其熱穩定性之原 因,發現在 600 ℃ 時 氮從 TaN 擴散至 Ta 轉換成 Ta2N 而 750 ℃ 以上銅與鉭 擴散至矽基材,造成失效

關鍵字:障礙層、熱穩定性、電子顯微鏡 TaN

Bilayer of 10 nm Ta/ 10 nm TaN was deposited on Si substrate, followed by deposition of 100 nm Cu film. Annealing up to 800 °C was carried out in a vacuum furnace. Resistance measurements by four-point probe showed no change after annealing at 700 °C. Electron microscopy and Auger electron spectroscopy reveal that nitrogen diffusion occurred from TaN to Ta after annealing at 600 °C. Thermal stability of the bilayer diffusion barrier is compared with a single layer of TaN in 20 nm thick. Above 750 °C, Cu and Ta diffused into Si substrate, resulting in failure of the barrier.

二、緣由與目的

銅在下一代 ULSI 金屬化中將扮演極為重要的角色,主要是因銅之電阻比銘低,電遷移阻抗亦比銘佳,然而在製程中可能因為滲入雜質等元素而改變相關之特性 [1]。銅極易擴散至 Si 中,跟 Si 形成矽化物,致使元件失效;此外在加偏壓狀況下,銅也很容易在 SiO2 中擴散,使得 SiO2 導電性增加。因此,在銅製程中,銅與矽或銅與 SiO2 之間,需加入擴散障礙層,阻止銅之擴散。銅之擴散障礙層以 Ta 或 TaN 最有可能,可以有效降低 Cu 與 Si 之間的擴散,避免形成銅矽化合物[2]。然而,Ta 之熱穩定性差,但電阻係數低;而 TaN 電阻係數高,但熱穩定性佳。因此,採用複合層之結構,各取 Ta 與 TaN 之優點,探討其熱穩定性。在高溫熱處理過程中,Cu、Ta 與 Si 等元素互相之間的擴散、反應及偏析對材質微結構有所影響,而微結構將影響電阻及電遷移等之特性。本計畫擬就銅及 Ta/TaN 薄膜層之材質分析及微結構做一探討。同時,希望了解擴散與溫度的關係,及各界面之間的鍵結情形。

三、研究方法

本實驗在探討以 Ta 及 TaN 複合層做為銅與矽之間擴散障礙層的反應,由擴散、相變化的觀點來討論其變化。所採用的鍍膜結構如下: Cu(100nm)/TaN(10nm)/Ta(10nm) /Si

銅膜及障礙層以直流濺鍍法沈積後,對試片做 450~850 ℃ / 30 分鐘的真空 (~10⁻⁵ torr)退火處理,以四點探針量測片電阻,歐傑電子能譜儀(AES)做成分縱深 分析,場發射電子顯微鏡 (FE-SEM) 觀察表面銅膜的變化,並利用穿透式電子 顯微鏡 (TEM) 做鍍膜截面的觀察,分析各層結構的變化。TEM 試片製作是用 楔形法,經過研磨與拋光,最後用低電壓離子槍減薄。

三、結果與討論

Cu/10 nm TaN /10 nmTa/Si 結構剛鍍完之片電阻值為 457 mΩ/ ,在 450 ℃ 退火後電阻值降低至 236 mΩ/ ,到 700 ℃ 都維持在這個範圍,直到 750 ℃ /30 分鐘真空退火後電阻明顯上升至 316 mΩ/ ,表示銅微結構產生變化。SEM 觀察 顯示 700℃ 以下銅表面無異常現象,而 750℃ 退火後,表面有些區域有生成物 出現,尺寸約在 0.7 μ m,如圖 2 所示。Auger 電子縱深分析圖(如圖 3)顯示在剛 鍍完之試片上,從 N 的訊號 TaN/Ta 有明顯的差別,障礙層在退火過程中產生 變化;600 ℃ 時 N 從 TaN 擴散至 Ta 形成 Ta2N;在 750 ℃ Ta 已擴散至 Si,有可能形成矽化物,銅也有擴散的情形發生。

薄膜微結構在 750 ℃ 的變化如圖 4 橫截面穿透式電子顯微鏡影像所示,銅 表面產生不平整的情形,障礙層有斷裂發生,這是因為在矽之中有水滴狀析出 物,其尺寸約在 500-600 nm 的範圍。水滴狀析出物可能含有 Cu3Si 與 SiO2。另 外,在其他區域,障礙層本身仍維持其層狀結構(如圖 5),但在與矽相接之界面 產生 TaSi2 矽化物,這跟 Auger 電子縱深分析結果吻合。TaSi2 矽化物本身在 750 ℃ 已經無法阻擋銅的擴散。因此,銅與鉭兩者在高溫擴散是造成 TaN/Ta 複合式 擴散障礙層失效的主因。

Cu/20 nm TaN/Si 結構之片電阻值在 850 ℃ 才開始增加,因此障礙層的穩定 性至 800 ℃。複合層之結構的熱穩定性只低 100 ℃。其他文獻報導單層之 Ta 或 Ta2N 之障礙層熱穩定性更差,多半低於 700 ℃ [2-4]。

四、參考文獻

- [1] S.P. Murarka, Multilevel interconnections for ULSI and GSI era, Materials Science and Engineering, **R19** (1997) 87-151.
- [2] Holloway K, Fryer PM, Cabral C Jr, Harper JME, Bailey PJ, Kelleher KH., J. Appl. Phys., 71 (1992)5433,.
- [3] K.H. Min, K.C. Chun, and K.B. Kim, J. Vac. Sci. Technol. B. 14 (1996) 3263.
- [4] M.T. Wang, Y.C. Lin, and M.C. Chen, J. Electrochem. Soc., 145 (1998) 2538.







圖 1. SEM 影像 (a) 450 C 退火, (b)750 C 退火





圖 2. Auger 縱深分析圖 (a) 剛鍍完,(b) 600C, (c) 750C 退火。



圖 4.750 ℃ 橫截面穿透式電子顯微鏡影像



圖 5.750 °C 高分辨橫截面穿透式電子顯微鏡影像,右上角之繞射圖形是從左邊方 框中做 FFT 而得。