第二章 各種量測方法與討論

液晶參數的量測方法有很多種,主要量測原理是藉由液晶盒在兩個外加偏光片(polarizer)間的光學特性,來量測液晶的扭轉角及厚度;我們將收集、研究文獻中已有的量測反射式液晶盒厚度的方法做分類整理,並將其分為五大類,分別為旋轉液晶盒量測法、旋轉/4波片量測法、光譜儀量測法、相位補償量測法、及 Stoke 參數量測法,分別描述如下:

2.1、旋轉液晶盒量測法: [5,6,7]

由於反射式 TN - Cell 的反射率在 Cross-Polarizer 下和 input polarization angle 角有很強的相依(dependent)關係,其中 角 為第一層液晶光軸和偏光片的夾角,旋轉液晶 Sample 可以求得反射率的最大值及最小值,而液晶盒的厚度又為反射率極值的參數,故可以利用測量反射率的極值反推以求得液晶盒的厚度。

在 cross-polarizer 下,且第一層液晶指向矢的方向和偏光片平行時,利用 2X2 Jones Matrix Calculus 可以得到反射式扭轉型線狀液晶的的正射反射光強度為:

$$\mathsf{R} = \left(\frac{\Gamma \sin X}{X}\right)^2 \left(\sin 2\boldsymbol{b} \cos X - \frac{\boldsymbol{f}}{X} \cos 2\boldsymbol{b} \sin X\right)^2$$

若 R 對 做偏微分,則可以求得反射光最大時的 减及反射光最小時的 ,再利用實驗中旋轉液晶盒找到穿透率為極值時的 值,則可求得 cell gap 的值。

$$\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{b}} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{b}_{\max} = \frac{\arctan(-\frac{X}{\boldsymbol{f}\tan X})}{2} \quad ; \quad \boldsymbol{b}_{\min} = \frac{\arctan(\frac{\boldsymbol{f}\tan X}{X})}{2}$$
 其中 $X = \sqrt{\boldsymbol{f}^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} \quad , \quad = 2 \quad d \quad n / \quad , \quad$ 為液晶扭轉角。

實驗裝置圖如圖 2.1 所示,使用 He-Ne 雷射為光源,波長為 632.8nm, 雷射光會依序通過偏光片、Beam Splitter、反射式液晶樣品、再反射通過 Beam Splitter、檢光片、最後由光偵測器接收,其中偏光片和檢光片的光軸夾 90 度。




圖 2.1、實驗裝置圖

2.2、旋轉 /4 波片量測法[8]

模擬反射式 LCD 的光學狀態,以建立其資料庫,供以下量測步驟比對、取值,平均反射率 R 為 cell gap d 的函數,在以下模擬條件下,可得如圖 2.2 的模擬結果。




圖 2.2、平均反射率 R 對 cell gap

量測之架構如圖 2.3 所示, 旋轉 1/4 片,每隔 0.5 量一次反射率, 因此在旋轉一圈 360 後可得 720 組反射率值,將其作一平均,可得一平均反射率值。對照已建立之模擬曲線,即可得知其所對應的 cell gap 值。若發現其所量測出的平均反射率值對應多個 cell gap值,則可將未平均前反射率對角度的量測曲線,與得到的多個 cell gap值的未平均前反射率對角度的量測曲線做一比對,可得一最近似的曲線圖,其值即為 cell gap,如圖 2.4 所示。




圖 2.3、實驗架構圖




圖 2.4、未平均前反射率對角度的量測曲線比對

2.3、光譜儀量測法[1,2]

根據 2X2 Jones Matrix 計算,一反射式液晶盒在 cross polarizer (利用 Polarizing Beam Splitter) 的情况下的"normalize reflectance"可以由以下計算所得:

$$R_{\perp} = \left| N \right|^2 = \left(\Gamma \frac{\sin X}{X} \right)^2 \left(\sin 2 \boldsymbol{b} \cos X - \frac{\boldsymbol{f}}{X} \cos 2 \boldsymbol{b} \sin X \right)^2$$

根據上式,若我們使 角等於 0 度或 ±45 度的時候,我們可以得到兩個較為簡單的式子:

(a) =0 ° (b) =
$$\pm 45$$
 °
$$R_{\perp,0} = \left(\Gamma \mathbf{f} \frac{\sin^2 X}{X^2}\right)^2 \qquad \qquad R_{\perp,45} = \left(\Gamma \mathbf{f} \frac{\sin 2X}{2X}\right)^2$$

以上兩式均是波長的函數,其中有兩個變數 和 X , 因此量測時 , 我們可以利用光譜儀掃描各個波長所對應到的反射率 , 然後再以 和 X 為變數, 利用上述兩式來做 curve fitting, 以求出 cell gap 和 twist angle. 實驗架構如圖 2.5 所示 , 其中 P , A , 和 PBS 分別代表Polarizer , Analyzer 和 Polarizing Beam Splitter , 而光源則是使用白光 , 實驗結果如圖 2.6 所示。





圖 2.5、光譜儀量測法實驗架構圖






圖 2.6、實驗及 fitting 結果

在圖 2.6 中可以看到實驗測得的數據有上下震盪的現象,這是由於在上下基板之間所產生的多重反射與干涉效應,為了減小此一效應造成的影響,可以將兩式相除後,再來 fitting.此時

$$R_{\perp,0} / R_{\perp,45} = \left(\frac{\mathbf{f}}{X} \tan X\right)^2$$

結果如圖 2.7 所示。此外我們也可用一長波長光源來決定 ,當 >> d n 時 , /2 << , X_{\sim} , 所以上式變成: $R_{\perp,0}/R_{\perp,45}\sim \tan^2 {m f}$




圖 2.7、R ,₀/R ,₄₅ normalized 後的反射光強度

因此可以決定出 twist angle 的值 , 若使用的波長越大 , 則準確度 越高 , 但一般玻璃會吸收波長 3 um 以上的光 , 所以此法的精確度 也受到限制。

2.4、Stoke **參數測量法**[3]

stokes parameters 量測法主要是以經過液晶樣品之反射光所對應的 stokes parameters 值來推算液晶扭轉角度及厚度。由於 stokes parameters 之數值可由不同偏光片夾角以及外加 1/4 板(quarter wave plate)下的反射光大小而得知,因此只要將液晶樣品放在適當位置,紀錄不同量測情況下所對應的反射光強度,由此強度計算 stokes parameters 的數值,即可進一步推算液晶扭轉角度與厚度。此量測方法雖然快速、簡便,但需要正確量測反射光強度的大小,因此偵測器的靈敏度、光源的穩定性以及量測系統的架設都會影響其精確度。Stokes parameters 量測反射式 cell parameters 大致可分成二類:

2.4.1、以單波長量測 2D-cell gap

量測方法可由穿透式改良得到,使用CCD camera 可得到2D的stokes parameters分佈,透過stokes parameters與cellparameters的關係(由 Jones matrix推得)可求得2D-cell gap分佈,然而其它的cell parameters(, ,)必須已知(由穿透式量測得知)

$$S_0 = (I_x + I_y)/(I_x + I_y) = 1,$$

$$S_1 = (I_x - I_y)/(I_x + I_y),$$

$$S_2 = [2I_{45^{\circ}} - (I_x + I_y)]/(I_x + I_y),$$

$$S_3 = -[2I_{q,45^{\circ}} - (I_x + I_y)]/(I_x + I_y).$$

其中, lx 為 polarizer 與 analyzer 相互平行時的光強度。

ly 為 polarizer 與 analyzer 相互垂直時的光強度。

lxy 為 polarizer 與 analyzer 夾 45 度時的光強度。

Ixyq 為慢軸平行 x 軸的 quarter-wave plate 置於與 x 軸夾 45 度的 analyzer 前面。

實驗裝置圖如圖 2.8 所示:




圖 2.8、光譜儀量測法

2.4.2、以雙波長量測 2D-cell gap 和 2D-twist angle

量測方法可由方法一改良得到,只是必須要把光源的波長做改變,包含 Interference filter 及 quarter wave plate 都要做變換,此外也須考慮折射率對波長的 dispersion,最後對於其它的 cell parameters(,)仍須已知(由穿透式量測得知)。作者評估:當 stokes parameters 有 1% 的改變時,將有±0.01um 的 cell gap 誤差及±0.3 degree 的 twist 誤差。

2.5、相位補償量測法[4]

此種方法和旋轉樣品量測法類似,但會在待測樣品前置一相位補償(phase compensator)板,在 crossed polarizer下,利用調整 phase compensator以得到反射光強度零為時的相位,再代回公式求解;若用兩種不同波長的光源做實驗,則可同時得到厚度及扭轉角,其實驗架構圖如圖 2.9 所示:




圖 2.9、相位補償量測法實驗架構圖

2.6、各種量測方法比較

上述各種同時量測液晶扭轉角度與厚度的方法,各有其量測上的限制與優缺點,茲將本研究討論比較後的心得列於表 2-1 以供參考。

量測方法	光譜橢圓儀	SPM 量測法	相位補償法	旋轉液晶盒法	旋轉¼4 波片法
光源	白光光源	雷射	雷射	雷射	雷射
已知參數及條件	預傾角、角	預傾角、角	·		預傾角、 角、 扭轉角
量測參數	厚度、扭轉角	厚度、扭轉角	厚度、扭轉角	厚度	厚度
	Polarizer	Polarizer	Polarizer	Polarizer	Polarizer
實驗元件	Rotate Motor	λ/4 Plate	Rotate Motor	Rotate Motor	Rotate Motor
	Spectrometer	Detector or CCD	compensator	Detector or CCD	λ/4 Plate
	Beam Splitter	Beam Splitter	Detector	Beam Splitter	Detector
			Beam Splitter		Beam Splitter
量測範圍	(²+ ²/4) n	(²+ ²/4) n	nd>0.33(90 ⁰ TN)	(²+ ²/4) n	(²+ ²/4) n
精確度	低	中等	中等	高	高
參考文獻	[1,2]	[3]	[4]	[5,6,7]	[8]
備註	重反射,實際上 只能量厚度			CCD 用於量測 2D Profile	

表 2-1 各種液晶扭轉角度與厚度量測方法比較