第五章 球面透鏡熱壓實驗

本章節將使用第四章所加工完成的平面透鏡與模仁,並依照第三章光 學玻璃平板熱壓所得到的熱壓參數,進行球面透鏡熱壓實驗。由於本實驗 是屬於開模式熱壓,當壓印力越大時玻璃在模仁內部的充填性越佳,但也 會使玻璃的中心厚度減小,為了使模仁的曲面可以完整轉印,且不致使中 心厚度過薄,本實驗將球面透鏡之中心厚度設定為不得少於 2.5mm,球面 透鏡熱壓實驗流程如圖 5-1 所示,詳細分項在本章節將有完整敘述。



圖 5-1 球面透鏡熱壓實驗流程圖

5.1 模仁表面溫度測試

由於上、下模仁總厚度為35mm,僅由上、下加熱板由底部加熱,會導 致模仁表面無法達到工作溫度,故本階段另外設計加熱板,讓模仁可以崁 入加熱板內,使得模仁表面可以達到工作溫度。但是單凸球面透鏡的上、 下模仁幾何外形不同,其熱傳導速率亦有差異,會造成上、下模仁之間溫 度的差異,本測試之目的在於量測上、下模仁於升溫過程與降溫過程之溫 度差。

為了使溫度控制更為準確,本階段除了另外設計加熱板,並且將溫度 控制裝置變更控制模式,以本實驗室自行設計組裝的溫控裝置,其外觀如 圖 5-2 所示,內部包含溫控表、SSR、直流電源供應器等,透過本裝置可以 將溫度精度控制在±0.1℃的範圍;同時在上、下模仁的側面鑽 1mm 的孔, 再將熱電耦放置於該孔,將目標溫度設定為 490℃(FCD1 平板熱壓的工作 溫度),從室溫開始加熱,每隔一分鐘紀錄一次上、下模的溫度,直到上、 下模仁溫度達到 490℃為止,量測結果如圖 5-3 所示,圖中實線部分升溫速 率較快的是上模仁,虛線部分升溫速率較慢的是下模仁。

經由升溫測試得知,上、下模仁從室溫升溫到 490℃僅需 15 分鐘,而 且在 200℃至 450℃的升溫過程中,上、下模仁的溫差在 40℃以上;由降溫 測試得知,下模仁的溫降速度較慢,但從 490℃降溫到 200℃也僅需 16 分 鐘,而且 400℃至 100℃的溫度範圍,上、下模仁的溫差在 60℃以上;降溫 過程的溫度檢測是從 490℃降溫到下模達 100℃止,以每隔 2 分鐘紀錄一次 溫度的變化,結果如圖 5-4 所示。

81







在如此的升、降温速率與上、下模仁的溫差條件下,會使玻璃鏡片內 部與外部的溫度差過大,造成玻璃的破裂,如圖 5-5 所示。為了避免玻璃在 升、降溫過程中破裂,本研究將以分階段升、降溫的方式來進行,在每個 分段的溫度點停滯一時間,然後再進行下一溫度點的升、降溫,如圖 5-6 所示,每 50℃持溫 20 分鐘再進行升溫或降溫,如此做法不僅可以縮短上、 下模的溫差,並可延緩升與降溫的速率,使玻璃內、外的溫差縮小,防止 玻璃的破裂,以下的球面透鏡熱壓實驗都將以上述分階段升、降溫的方式 來進行。



圖 5-5 上、下模仁溫差造成玻璃內部破裂圖



5.2 球面透鏡熱壓參數修整

根據平板熱壓所得到的初步結果得知,FCD1的壓印條件為:工作溫度 490℃、預壓力 98N、壓印力 980N、保壓力 49N,由於球面透鏡之表面積 與壓印成品的幾何形狀與玻璃平板熱壓不同,將壓印面積、變形量等因素 列入考慮,把原先平板熱壓的參數修改如表 5-1 所示,依照此參數進行玻璃 球面透鏡熱壓之初步實驗,實驗結果如圖 5-7 所示。

預壓力(N)	壓印溫度(℃)	壓印力(N)	壓印力速度(N/Sec)
49	490	490	49
持溫時間(Sec)	持壓時間 (Sec)	保壓力(N)	脫模溫度(℃)
3600	120	49	160

表 5-1 球面透鏡熱壓實驗參數初步設定表



圖 5-7 球面透鏡初步熱壓結果外觀圖

由實驗結果得知玻璃已破損,而且玻璃邊緣也有崩裂的現象,依照初 步實驗的結果得知,欲完成玻璃球面透鏡的熱壓成形,若沿用初步設定的 參數,是無法壓印出完整的玻璃球面透鏡,以下將依據初步實驗所觀察到 的問題,包含預壓力、壓印力、壓印力速度、保壓力等逐一分項探討並透 過實驗來修整球面透鏡的熱壓成形參數。

10.15

5.2.1 預壓力實驗

實驗過程中觀察得知,在進行預壓階段時,玻璃鏡片就產生邊角崩裂 之現象,如圖 5-8 所示,根據此結果研判,在平板熱壓時,玻璃與模仁是屬 於面接觸,然而在球面透鏡熱壓時,玻璃與模仁的接觸是屬點接觸,會有 邊角應力集中現象,如圖 5-9 所示,且玻璃在經由磨砂、倒角、拋光等前製 程後,玻璃尚有殘留應力,故在預壓的過程中會造成玻璃的破壞。



圖 5-8 玻璃鏡片邊角崩裂圖



圖 5-9 預壓造成玻璃平面鏡的邊角崩裂示意圖

為了避免在預壓時造成玻璃的損壞,處理方法有二,一為將玻璃邊緣 倒角,另一為降低預壓力;然而依照玻璃的變形趨勢得知,玻璃邊緣倒角 過大,玻璃在壓印時會將倒角的斜面推擠至玻璃表面,使得球面透鏡的有 效直徑縮小,如圖 5-10 所示;為避免有效直徑的縮小,本實驗將採用降低 預壓力的方式。經由預壓力測試實驗後得知,當預壓力低於 19.6N 時,玻 璃邊緣就不會有邊角崩裂的現象,將實驗的參數修改如表 5-2 所示,使用 SK3 鍍 TiAlN 的模仁,壓印後的玻璃外觀如圖 5-11 所示。



圖 5-10 倒角的斜面推擠至玻璃表圖

表 5-2 預壓力實驗參數設定表

預壓力(N)	壓印溫度(℃)	5 壓印力(N)	壓印力速度(N/min)
19.6	490	490	49
持溫時間(Sec)	持壓時間(Sec)	85保壓力(N)	脫模溫度(℃)
3600	120	19.6	160



圖 5-11 玻璃破裂圖

經由實驗結果得知中心厚度為僅剩 2mm,且玻璃已破損;中心厚度已 低於目標厚度,研判為壓印力過大,在熱壓過程中觀察得知,玻璃在壓印 過程中產生裂痕,根據實驗結果研判,造成玻璃破裂的因素為壓印速度過 高。

5.2.2 壓印力速度實驗

將壓印力降為 392N 且將壓印力速度調整為如表 5-3 所示,再分別對玻璃進行熱壓實驗,由實驗過程中觀察得知,當壓印力速度降至 19.6N/min時,玻璃不會在壓印過程破裂,但會在保壓降溫過程中破裂,如圖 5-12 所示。在壓印力 392N 與壓印力速度 19.6N/min 的條件下所得到的中心厚度為 2.1mm,仍比目標厚度薄。

預壓力(N)	壓印溫度(℃)	壓印力(N)	壓印力速度(N/min)
	***INI	In sur	39.2
19.6	490	392	29.4
			19.6
持溫時間(Sec)	持壓時間(Sec)	保壓力(N)	脫模溫度(℃)
3600	120	29.4	160

表 5-3 壓印力速度實驗參數設定表



圖 5-12 保壓降溫過程中破裂

5.2.3 保壓力實驗

經由壓印力速度實驗發現,當壓印力速度為 19.6N/min 時,玻璃不會在 壓印過程中破裂,而是在保壓降溫過程中破裂,為了確認玻璃透鏡的破裂 是由保壓力所造成的,本階段將實驗參數設定如表 5-4 所示;由實驗結果得 知,當保壓力降至設備的壓力下限 9.8N(1Kg)時,玻璃仍然會破裂,如圖 5-13 所示;若在完成持壓階段後即將保壓力降至 0,則玻璃不會有破裂的現象產 生,實驗結果如圖 5-14 所示,經由量測得知中心厚度為 2.14mm。

預壓力(N)	壓印溫度(℃)	壓印力(N)	壓印力速度(N/min)
19.6	490	490	19.6
持溫時間(Sec)	持壓時間(Sec)	保壓力(N)	脫模溫度(℃)
		19.6	160
3600	120	9.8	
		0	490

表 5-4 保壓力實驗參數設定表



圖 5-13 保壓力為 9.8N 之成品



圖 5-14 無保壓力之成品

5.2.4 壓印力實驗

藉由保壓實驗所得到的結果可以得知,在無保壓條件下玻璃已經沒有 破裂的現象,然而透鏡的中心厚度仍然無法達到目標尺寸(2.5mm),經由 研判認為應是壓印力過大所致,為了使玻璃中心厚度可以達到目標尺寸, 本階段將實驗參數設定如表 5-5 所示;由實驗結果觀察得知,當壓印力為 196N時,玻璃尚無法完整完全轉印模仁的球面外形,在中心處仍殘留有圓 形的平面,且透鏡中心厚度僅剩2.42mm,如圖 5-15 所示,由此判斷造成玻 璃透鏡中心處仍殘留有圓形平面的因素為持壓時間不足。

衣 J-J 坚屮 J 貝娜 今 数 改 化	表 5-5	壓印	力實驗	会數設定:
-----------------------	-------	----	-----	-------

預壓力(N)	壓印溫度(℃)	壓印力(N)	壓印力速度(N/min)	
19.6	490	294 196	19.6	
持溫時間(Sec)	持壓時間(Sec)	保壓力(N)	脫模溫度(℃)	
3600	120	0	490	
E J				



圖 5-15 壓印力為 196N 之成品



圖 5-16 壓印力為 294N 之成品

5.2.5 持壓時間實驗

為了驗證玻璃透鏡中心處仍殘留有圓形平面,是由於持壓時間不足所 造成,本階段將持壓時間分別設定為 200、300、400 秒等,實驗參數如表 5-6 所示;在經過 400 秒的持溫實驗後發現,玻璃透鏡中心處仍殘留有圓形 平面,且中心厚度已達 2.47mm,其結果如圖 5-17 所示;依照結果得知,在 持壓 400 秒的時間,玻璃透境的中心厚度已經低於目標值,而且透鏡中心 處仍殘留有圓形平面,由此結果推斷,持壓時間為 200 秒與 300 秒更加無 法使玻璃在模仁內充填完全,故無須再作此兩參數的實驗。

由實驗結果觀察得知,在該溫度參數下調整持壓時間亦無法使玻璃在 模仁內充填完全,故持壓時間在該溫度參數下係屬誤判,當上、下模均達 490°C時,不僅只有玻璃的頂部會變形,玻璃的底層受到下模仁擠壓亦會變 形,為使玻璃的頂部可以完整充填於上模仁,接續的實驗將以改變上、下 模仁的溫度的方式進行實驗。

預壓力(N)	壓印溫度(℃)	壓印力(N)	壓印力速度(N/min)
19.6	490	196	19.6
持溫時間(Sec)	持壓時間(Sec)	保壓力(N)	脫模溫度(℃)
3600	200 300	0	490
	400	III THE	

表 5-6 持壓時間實驗參數設定表



圖 5-17 持壓時間 400 秒之成品

5.2.6 模仁溫度提升實驗

為使玻璃的頂部可以完整充填於上模仁,而形成完整的球面,本階段 的實驗將以改變上、下模仁的溫度進行玻璃透鏡的充填性實驗,然而在壓 印過程中欲使上、下模溫度有差異時,必須考慮到過高的溫度差過大會使 玻璃破裂,或是會使玻璃透鏡的殘留應力增加,故本實驗將上、下模仁的 溫度差設定在10℃的溫差。

欲改變玻璃在上模仁的的充填性,其方法有二;一為上模溫度維持490 ℃而下模溫度降低,另一為下模溫度維持490℃而升高上模溫度;在此兩種 方法的選用時,考慮到若將下模仁溫度降低時,則玻璃的底部溫度低於成 形溫度,會使得玻璃透鏡頂部的外徑變大,而底部外鏡不會有所改變,故 本實驗採用後者的方式進行玻璃透鏡的熱壓。

經由上述的評估因素,本實驗並不考慮將下模溫度降低,而採用將上 模得壓印溫度提升至 500℃(設備的上限),然後進行實驗,實驗參數設定如 表 5-7 所示,實驗結果如圖 5-18 所示。

經由實驗果得知,當上模溫度升至 500℃時,玻璃透鏡頂部中心處無殘 留圓形平面,經由量測得知玻璃透鏡的中心為 2.7mm,已經達到目標尺寸, 由此可以確定以表 5-7 的熱壓參數可以得到完整的球面透鏡,但是由於成形 時間過於冗長,一次的成形時間需花費近 12 個小時,故以下將再以縮短成 形時間為考量,進行縮短成形時間實驗。

預壓力(N)	上模溫度(℃)	下模溫度(℃)	壓印力速度(N/min)
19.6	500	490	19.6
壓印力(N)	持溫時間(Sec)	持壓時間(Sec)	脫模溫度(℃)
196	3600	400	490

表 5-7 模仁溫度提升實驗參數設定表

94



圖 5-18 模仁溫度提升實驗結果

5.2.7 成形時間縮短實驗

經由上述各項參數的實驗,可以得到較佳的玻璃透鏡壓印參數,在本 階段將嘗試將製程時間縮短。在整個玻璃透鏡的熱壓製程中,主要花費的 時間有二:一為升、降溫時間,另一為持溫時間,故本實驗將以此兩主要 花費時間進行製程時間縮短實驗。

原本的升溫控制設定為每 50℃持溫 30 分鐘,其中升溫 50℃約花費 3-5 分鐘,再予以持溫 30 分鐘,總計每升溫 50℃需花費 33-35 分鐘;本階段將 升溫實驗參數設定為每 50℃包含升溫與持溫共 15 分鐘,如圖 5-19 所示, 可將壓印製程 12 小時縮短至 6 小時;其他壓印參數同表 5-7 所示,實驗結 果如圖 5-20 所示。

經由實驗結果觀察可以得知,雖然壓印時間可以縮減一半,但是會造 成玻璃在升溫過程破裂,且會使玻璃無法完整充填於上模仁,而形成玻璃 中心處仍殘留有圓形平面,故此一升、降溫速度並不適用。



圖 5-20 升溫、持溫於 15 分鐘完成之實驗結果

根據實驗結果研判,升溫速度過快導致玻璃內部與外部會有溫度差, 為了避免玻璃在升、降溫的過程中破損,以下將每50℃升溫與持溫共20分 鐘,以同表 5-7 的壓印參數進行實驗,其壓印過程溫度-力量-時間如圖 5-21 所示,實驗結果如圖 5-22 所示。



圖 5-22 升溫、持溫於 20 分鐘完成之實驗結果

藉由縮短升、降溫實驗得知,以每 50℃升溫與持溫共 20 分鐘的升溫、 降溫速率,可以得到完整的玻璃球面透鏡,經由量測可以得知其成品的外 鏡為 9.52mm、中心厚度為 2.71mm,接續的實驗將著重於持溫時間的縮短, 將原本的持溫時間 60 分鐘縮短至 20 分鐘,壓印過程溫度-力量-時間如圖 5-23 所示,其他壓印參數如表 5-8 所示,實驗結果如圖 5-24 所示。



表 5-8 縮短持溫時間實驗參數設定表

預壓力	上模溫度	下模溫度	保壓力	壓印壓力
(N)	(°C)	(°C)	(N)	(N)
19.6	500	490	0	196
壓印力速度	持溫時間	持壓時間	每 50℃升溫、持溫時間	
(N/min)	(Sec)	(Sec)	(min)	
19.6	1200	400	20	



圖 5-24 縮短持溫時間之實驗結果

藉由縮短持溫實驗得知,當溫度達到 500℃時給予持溫 20 分鐘後進行 壓印,可以得到完整的玻璃球面透鏡,經由量測可以得知其成品的外徑為 9.51mm、中心厚度為 2.7mm,與持溫時間 60 分鐘的結果相近;由整個成形 時間縮短實驗可以得知,將成形時間從原本的 720 分鐘縮短至 410 分鐘, 時間花費縮減了 43.1%,經由球面透鏡熱壓參數的修整,可以得到較佳的壓 印參數,如表 5-8 所示;在完成熱壓參數的修整後,接續的實驗將以控制球 面透鏡的中心厚度為主,然後進行實驗。

5.3 球面透鏡熱壓實驗

在完成球面透鏡熱壓參數修整後,使用其較佳的壓印參數可以得到完整無破損的玻璃球面透鏡,且中心厚度大於目標值 2.5mm,本階段將調整持壓時間,將實驗參數設定如表 5-9 所示,並探討持壓時間與中心厚度及玻 璃曲率半徑之關係。

經由實驗結果得知,在無持壓時間的條件下玻璃中心處仍殘留有圓形 平面,如圖 5-25 所示;在持壓時間為 600 秒的條件下,玻璃中心厚度為 2.74mm 已經比目標厚度薄,實驗結果如表 5-10 所示,其中曲率半徑是由輪 廓儀所量測而得,而模仁的曲率半徑為 15.1752mm。

持壓時間	上模溫度	下模溫度	保壓力	壓印力
(Sec)	(°C)	(°C)	(N)	(N)
600				
500				
400		STULLER.		
300	500	-190	0	196
200		FISAN	13	170
100	3		E	
50	E	110	ê j	
0	E	1896	13	
壓印力速度	持溫時間	預壓力	每 50℃升温	、持溫時間
(N/min)	(Sec)	(N)	(m	in)
19.6	1200	19.6	2	0

表 5-9 球面透鏡熱壓參數設定表



圖 5-25 無持壓時間條件下玻璃中心處仍殘留有圓形平面

持壓時間	中心厚度	外徑
(Sec)	(mm)	(mm)
600	2.47	10.18
500	2.57	9.81
400	2.7	9.51
300	2.76	9.3
200	2.79	9.24
100	2.82	9.18
50	E 2.9	8.97

表 5-10 球面透鏡熱壓實驗結果表



圖 5-26 玻璃球面透鏡壓印成品外觀圖

5.4 無電解鎳模仁球面透鏡熱壓實驗

模仁表層除了鍍 TiAIN 硬膜外,本階段實驗亦選用無電解錄當模仁材 料,進行玻璃球面透鏡熱壓,目的在與 TiAIN 硬膜的脫模性與成品的表面 品質進行對照,使用無電解鎳模仁熱壓的實驗參數設定如表 5-11 所示,無 電解鎳模仁熱壓實驗結果發現,無電解鎳會與玻璃黏著,使玻璃無法脫模, 若施加外力強制撥離則導致鏡片破損如圖 5-27 所示,且模仁表面亦有殘留 玻璃,如圖 5-28 所示。

預壓力	上模溫度	下模溫度	保壓力	壓印力
(N)	(°C)	C C	(N)	(N)
19.6	500	490	0	196
壓印力速度	持溫時間	持壓時間	每 50℃升温	、持溫時間
(N/min)	(Sec)	(Sec)	(m	in)
19.6	1200	400	20	

表 5-11 使用無電解鎳模仁熱壓的實驗參數設定表



圖 5-27 玻璃黏著於無電解鎳模仁



圖 5-28 無電解鎳模仁未壓印前 (左)、壓印後 (右)

經由實驗結果可以得知,無電解鎳並不適用於FCD1 光學玻璃的熱壓 成形,故無法與表層鍍TiAIN的模仁,所壓印出的成品表面品質進行對照, 接續的檢測將僅針對表層鍍TiAIN的模仁所壓印出的成品。

