

圖 4-1 商用 AAO 的 AFM 表面型態,(a)掃描面積 $10 \times 10~\mu$




圖 4-2 商用 AAO 之 AFM 3-D 圖及縱深結構分析圖,(a)掃描 面積 $5 \times 5~\mu$ m (b) 掃描面積 $5 \times 5~\mu$ m




圖 4-3 商用 AAO 之 SEM 俯視圖, 倍率分別為(a) 10,000x (b)




圖 4-4 商用 AAO 之 SEM 剖面圖, 倍率分別為(a) 12,000x (b) 10,000x




圖 4-5 草酸 $(H_2C_2O_4)AAO$ 的 AFM 表面型態,(a)掃描面積 2 ×




圖 4-6 草酸($H_2C_2O_4$)AAO 之 AFM 3-D 圖及縱深分析圖, (a) 掃描面積 $1.25 \times 1.25 \,\mu$ m (b) 掃描面積 $1.25 \times 1.25 \,\mu$ m




圖 4-7 草酸($H_2C_2O_4$)AAO 之 SEM 俯視圖(a)~(d)和剖面圖(e)、(f)。倍率分別為(a)10,000x, (b)50,000x, (c)50,000x, (d)100,000x, (e)10,000x,(f)50,000x,工作條件:電壓 40 V,8 °C,1 h,轉速 300 rpm 和二次的陽極處理




圖 4-8 硫酸(H_2SO_4)AAO 的 AFM 表面型態,(a)掃描面積 2 × $2\,\mu$ m (b) 掃描面積 $1\times 1\,\mu$ m




圖 4-9 硫酸(H_2SO_4)AAO 之 AFM 3-D 圖及縱深分析圖, (a) 掃描面積 $1 \times 1 \mu$ m (b) 掃描面積 $1 \times 1 \mu$ m




圖 4-10 硫酸(H_2SO_4)AAO 之 SEM 俯視圖, (a)~(d)是 AAO 的背面和 (e)、(f)是正面。倍率分別為(a)50,000x, (b) 100,000x, (c) 150,000x, (d) 150,000x, (e) 50,000x, (f) 100,000x。工作條件:電壓 18 V, 5 °C,6 h,轉速 300 rpm 和二次的陽極處理