



圖 3-13 Bucharest 捷運 Line 4 延伸線隧道工程
 (摘自 Beldean and Ciugudean-Toma, 2002)



圖 3-14 環片間有裂縫存在，某部分甚至損毀
 (摘自 Beldean and Ciugudean-Toma, 2002)



(a)



(b)

圖 3-15 車站與隧道口結構受損
(摘自 Beldean and Ciugudean-Toma, 2002)