

照片目錄

照片 3.1	試體 SRC1-BOX-N 灌漿前之情形.....	85
照片 3.2	試體 SRC2-BOX-S 灌漿前之情形.....	85
照片 3.3	試體 SRC2-BOX-S 梁柱接頭區灌漿前之情形.....	86
照片 3.4	SRC 試體架設於交通大學大型結構實驗室(右側為反力牆).....	86
照片 4.1	試體 SRC1-BOX-N 之鋼梁發展出良好的塑性鉸.....	87
照片 4.2	試驗終止時 SRC1-BOX-N 梁柱接頭試體之整體變形狀況：.....	88
照片 4.3	試體 SRC2-BOX-S 之鋼梁發展出良好的塑性鉸.....	89
照片 4.4	試驗終止時 SRC2-BOX-S 梁柱接頭試體之整體變形狀況：.....	90

